

青岛市团校修缮餐厅操作间屋顶防水 明细及要求

一、防水明细

1. 清洁餐厅操作间屋顶，确保与新防水材料粘合。
2. 防水材质为 4 mm 2 型东方雨虹 SBS。
3. 防水面积约 200 平方米，包含屋顶、外立面、下水口。
4. 处置阶梯教室西北角屋顶 1 处漏水。

二、防水价格

修缮屋顶防水控制价为 1.2 万元，包含材料费和工费。

三、中标方式

组织参与报名的三家及以上施工单位进行议价竞价，在合理报价范围内，原则采用低价中标。

四、施工要求

1. 施工方固定工地管理人员，服从团校工程负责人员管理。
2. 清洁餐厅操作间屋顶，并经团校工程负责人员验收后，进行防水工作。
3. 修缮屋顶防水工作，不得破坏其它地方的防水。
4. 文明施工，不得大声喧哗，不得乱扔垃圾，如有损坏设施设备需恢复原样或照价赔偿。
5. 质保期为 1 年。工期为 3 天。